

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Зробиць № 62 від « 07 » 08 2024 року
(місце складання) РАДІОСІЛ 1/70 ВБСГ/62

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № _____, працівником(ами) виконавця робіт Зробиць Олександр Рівненський
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32, вул. Громова

- За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
- За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
 - 1) Не надано технічне завдання на ремонт
 - 2) немає технічної документації
 - 3) немає технічного завдання на ремонт
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Надати технічне завдання на ремонт технічної документації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-900-78-63
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Зробиць Олександр 07.08.24 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
З актом ознайомлений: _____ 07.08.24 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Зробиць Олександр
Кібілок І. В.
Сірий С. В.
Токмачко І. А.