

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рівне № 501 від « 26 » 09 2024 рр.  
(місце складання) РВР/100/12.11/ТОВ ВСТ/501  
Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № 501, працівниками  
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ГРМУ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВВСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Стельмаха 35

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недовільно:

- 1) Не пофарбованій газопровід
- 2) відсутній акті ДВН
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (долається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку у цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати газопровід  
надати акті ДВН

ВВСТ придатне до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник:

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Томашенко М. О. 26.09.24  
Томашенко О. О.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

(за наявності, літні іні.

(за наявності, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу виконав

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

(підпис, за наявності)