

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 роздиту III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Рібас

(місце складання)

№ 498

від «16» 09 2024 року

РБФ/100/121/70 ВБСГ

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № 498, працівником (здає)
виконавця робіт Рібас Марія ТОВ ГРСУ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Відповідальність

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Недобор давача газопровід
- 2) Відсутній айт DBK
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкcionованій доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (долається)

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку у цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання

Подтвердження газопровід
Недобор айт DBK

ВБСГ приєднано до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за погреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Свідчивши, яким припинено газопостачання, попередженні про заборону самовільного відключення газового обладнання.

Працівник,

який провів обстеження

Рібас Марія ТОВ ГРСУ

З актуом ознайомленій

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(за наявності), підряд

(за наявності), підряд

Інструктаж з основ бєзпеки користування газовим обладнанням скоживачам газу виконаний

Під час обстеження виявлено наступні недоліки:

Прибор для контролю роботи горіння газового обладнання

засвоєні зазначені