

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ Рівне № 360 від « 12 » 09 2024 року
(місце складання) РВФ/100/12.1/ТОВ ВВСТ
Відповідно до договору від « 20 » року № 360, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ГРМУ

обслуговування суб'єкта господарювання — виконання робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)

виконано роботи з ТО ВВСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Аверецька 120^В

- За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено частинні недоліки (у разі виявлення недоліків):
- 1) не пофарбовані газопроводи
 - 2) _____
 - 3) _____
- За результатами обстеження є непен у везанкшенований доступ до: _____

(№ квартири № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недонуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки - Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбувати газопроводи
ВВСТ приєднати до подальшої експлуатації

Оригінал акта призначений для подальшої перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачам, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільно
підключення газопроводного обладнання.

Працівник, який виконав обстеження: Томас Савчук З актом ознайомлений:
Томас Савчук
(за наявності, прізвище) (за наявності, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності, прізвище) (за наявності, ім'я та по батькові)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу нада

присвоєно ім'я та по батькові за наявності _____
(за наявності, ім'я та по батькові)